

Koncertzālē “Cēsis” piesaistīts ventilācijas sistēmu eksperts



Lai izpētītu iespējamās cēloņus vasaras mēnešos dažkārt novērotajai paaugstinātajai temperatūrai Vidzemes reģionālajā koncertzālē “Cēsis”, ticis piesaistīts neatkarīgs eksperts. Lai izpētītu iespējamās cēloņus vasaras mēnešos dažkārt novērotajai paaugstinātajai temperatūrai Vidzemes reģionālajā koncertzālē “Cēsis”, ticis piesaistīts neatkarīgs eksperts.

Ventilācijas sistēmu eksperts koncertzālē strādās divas nedēļas, lai veiktu kontrolmērījumus, viņa darbu apmaksās Cēsu novada pašvaldība.

Patlaban koncertzālē jau uzstādītas mēriekārtas, lai fiksētu temperatūras līmeņus dažādās koncertzāles zonās. Temperatūras rādījumi tiek fiksēti ar divu minūšu intervālu.

“Lai pilnībā noregulētu ventilācijas sistēmu, šāda mēroga būvēm nepieciešams vismaz pusgads, labākā gadījumā - gads,” skaidro Valdis Valainis, jo tas ir atkarīgs no telpu ekspluatācijas apstākļiem.

Iespējams iemesls paaugstinātajai gaisa temperatūrai koncertzālē bijušas neierasti karstās vasaras dienas, kad temperatūra pat pārsniedza 32 grādus. Koncertzāles

kondicionēšanas sistēma paredz, ka kondicionieriem telpā jānodrošina par pieciem grādiem zemāka temperatūra nekā ārā ar +/- divu grādu nobīdi.

Eksperta slēdziens par ventilācijas sistēmu koncertzālē "Cēsis" gaidāms septembrī. Pēc eksperta slēdziena saņemšanas sabiedrība tiks iepazīstināta ar konstatēto.