

Krāna ūdens Cēsīs atkal drošs patēriņam bez
vārīšanas



Pagājušajā nedēļā SIA "Vinda" darbinieki atklāja ūdens kvalitātes pasliktināšanos, un nākamajā dienā tika atrasts tā cēlonis - mikroplaisas vienā no diviem dzeramā ūdens baseiniem sūkņu stacijā Piebalgas ielā, pa ko iekļuva lietus ūdens. Pagājušajā nedēļā SIA "Vinda" darbinieki atklāja ūdens kvalitātes pasliktināšanos, un nākamajā dienā tika atrasts tā cēlonis - mikroplaisas vienā no diviem dzeramā ūdens baseiniem sūkņu stacijā Piebalgas ielā, pa ko iekļuva lietus ūdens.

Patlaban šis baseins atslēgts no ūdensapgādes sistēmas, un ūdens tiek sūknēts no viena baseina, ar ko pilnībā pietiek, lai nodrošinātu vajadzīgo ūdens daudzumu pilsētā.

SIA "Vinda" savā laboratorijā katru dienu veica ūdens analīzi un, sākot no sestdienas, dzeramais ūdens atkal ir drošs tiešam patēriņam.