

SIA „PJ 21” Reģistrācijas Nr. 44103049740
Līgatnes iela 12 a, Cēsis, Cēsu novads, LV 4101
Tālrunis 29161805, e-pasts janis.puspurs@pj21.lv
www.pj21.lv

EKSPERTA NOVĒRTĒJUMS

2025. gada 27. augustā, Dārza ielā 8, Augšlīgatnē, Līgatnes pagastā tika veikta automašīnas Iveco 35C 17, ar reģistrācijas numuru KT1971, apskate tirgus vērtības noteikšanai.

Automašīna: Iveco 35C 17, kravas pašizgāzējs

Identifikācija Nr. : ZCFC335C005104346

Motora tilpums: 3,0 L

Motora jauda: 125 kw

Emisijas klase: EURO 5M

Riteņu piedziņa: 4x2

1. reģistrācija: 16.06.2017.

Odometra rādījums: 122543 km.

Tehniskā skate: 02.09.2026.

Sēdvietu skaits: 3

Pilna masa: 3500 kg

Pašmasa: 2840 kg

Krāsa: balta 2 pārklājumu

Pasūtītājs:

**SIA „Līgatnes komunālserviss”
pārstāvis Kristaps Ēdolfs**

Komplektācija:

Hidrauliskais stūres pastiprinātājs

Manuālā pārnesumu kārba

Kondicionieris

Borta kompjūters

Priekšējie miglas lukturi

Auduma apdares salons

Vadītāja drošības gaisa spilvens

ABS

Centrālā atslēga

FM/CD

Telefona paka

Sakabes ierīce



VIN Kods







Salons



Odometra rādījums



Motors



Reģistrācijas apliecība



Eksperta konstatētais vizuālais un tehniskais stāvoklis:
Izdilis vadītāja sēdekļis.



Korozija uz automašīnas rāmja.





Izdruka no CSDD datu bāzes.

Iepriekšējās skates dati:

Pārbaudes veids: Pamatpārbaude

Nākamās apskates datums: 29.08.2025

Odometra rādījums: 122059

Novērtējums: 2 - Ar mēneša laikā labojamiem defektiem

4.4.1. 1 Nedroši nostiprināts kreisais priekšējais virzienrādītāja lukturis.

5.3.3. 1 Priekšējais tilts. Sīki bojājumi balstiekārtas sviru sailentblokos.

6.1.1. 1 Virspusēja rāmja vai nesošā elementa korozija.

5.2.3. 1 Nelieli vietēji vai virspusēji riepas bojājumi.

4.4.3. 1 Virzienrādītāja luktura vai gaismas avota nolietojums nebūtiski ietekmē izstarotās gaismas krāsu.

4.4.1. 1 Nedroši nostiprināts labais priekšējais virzienrādītāja lukturis.

1.2.2. 2 Nav sasniegts noteiktais bremzēšanas efektivitātes minimums.

4.5.1. 2 Nedeg pakalējais miglas lukturis (lukturi).

5.3.4. 2 Priekšējais tilts. Palielināta brīv kustība balstiekārtas šarnīrā. Labā puse. Apakšā priekšējais šarnīrs.

1 6.47 5.63 D

2 3.82 4.25 D

2 1.47 2.75 S

Pārbaudes veids: Atkārtota pārbaude

Reģistrācijas statuss: Uzskaitē

Marka, modelis: IVECO 35C17

Reģistrācijas numurs: KT1971

Pirmās reģistrācijas datums: 15.06.2017

Emisiju standarts: Euro 5 M

Nākamās apskates datums: 02.09.2026

Odometra rādījums: 122626

Novērtējums: 1 - Ar pieļaujamiem defektiem

CO2: 238

Detalizētais vērtējums

4.4.1. 1 Nedroši nostiprināts labais priekšējais virzienrādītāja lukturis.

5.2.3. 1 Nelieli vietēji vai virspusēji riepas bojājumi.

6.1.1. 1 Virspusēja rāmja vai nesošā elementa korozija.

5.3.3. 1 Priekšējais tilts. Sīki bojājumi balstiekārtas sviru sailentblokos

Secinājumi:

Vadoties pēc CSDD izdrukas secinu, ka automašīna ekspluatācijas gaitā nav uzturēta atbilstošā tehniskā stāvoklī.

Korozija uz rāmja pagaidām neietekmē satiksmes drošību, vien bojā vizuālo kopskatu.

Automašīnas vizuālais un tehniskais stāvoklis atbilstošs ekspluatācijas ilgumam un apstākļiem.

Novērtējums:

Kravas pašizgāzēja tirgus vērtība ir EUR 29100,00 ar PVN.

Ekspertīzi veica tehniskais vērtētājs Jānis Pušpurs, sertifikāts Nr. 86, derīgs līdz 06.04.2026.

Tirgus vērtība noteikta pēc Latvijas tirgus izpētes metodes, izvērtējot konkrētā transportlīdzekļa defektus. Lietai pievienota tehniskā vērtētāja sertifikāta kopija.

Tirgus vērtība ir aprēķināta summa, par kādu vērtēšanas datumā īpašumam būtu jāpāriet no viena īpašnieka pie otra savstarpēji nesaistītu pušu darījumā starp labprātīgu pircēju un labprātīgu pārdevēju pēc atbilstoša piedāvājuma, katrai no pusēm rīkojoties kompetenti, ar aprēķinu un bez piespiešanas (Latvijas Standarts LVS 401;2013, p2.1.11).

Vērtējums paredzēts iesniegšanai SIA „Līgatnes komunālserviss grāmatvedībā.

Tehniskais vērtētājs Jānis Pušpurs

Cēsīs

2025. gada 4. septembris.

Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu.